

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №197

«Детский сад комбинированного вида»

О.Ю. Трефелова

Приказ № 142 от 18.05.2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 375

**Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №197
«Детский сад комбинированного вида»
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг**

Г. Кемерово

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1618,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4990 кв.м., кв.м
1.4. Год постройки здания 1982год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегоиюнь2018г. капитального: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №197 «Детский сад комбинированного вида»,
Краткое наименование: МБДОУ №197«Детский сад комбинированного вида»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а, тел. 8(3842)655-733
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование):Управление образования администрации города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650991 город Кемерово, проспект Советский, 54, тел. 8(3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
образование
2.2 Виды оказываемых услуг: детский сад
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 128 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), остановка В.Волошиной, пассажирский автобус №6, 87, 80, маршрутное такси № 9, 7, 66, 3, 10, трамвай №5.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: наличие адаптированного отсутствует
воспитанников привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Ремонт текущий: установка визуальной и

	(участок)	тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтного покрытия, установка мест отдыха
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования** в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **14.09.2018г.**

<http://zhit-vmeste.ru/ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №197
«Детский сад комбинированного вида»
_____ О.Ю. Трефелова

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 375

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1618,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4990 кв.м., кв.м
1.4. Год постройки здания 1982год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2018г. капитального: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №197 «Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование: МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27ател. 8(3842)655-733
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование):Управление образования администрации города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650991 город Кемерово, проспект Советский, 54, тел. 8(3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развитиянарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 128 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка В.Волошиной, пассажирский автобус №6, 87, 80, маршрутное такси №9, 7, 66, 3, 10, трамвай №5. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: наличие адаптированного отсутствует

воспитанников привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтного покрытия, установка мест отдыха
		Установка визуальной

8.	Все зоны и участки	информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме
----	---------------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ №197
«Детский сад комбинированного вида»
_____ О.Ю. Трещелова

« ____ » _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 375**

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1618,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4990 кв.м., кв.м
1.4. Год постройки здания 1982год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего шюнь 2018г. капитального: нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №197 «Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование: МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а, тел. 8(3842)655-733

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: пропускная способность 128 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта остановка В.Волошиной, пассажирский автобус №6, 87, 80, маршрутное такси №9, 7, 66, 3, 10, трамвай №5. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: наличие адаптированного отсутствует
воспитанников привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	№1	5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)	№6	10,11,1 2,13, 14,19,2 0,21, 22,23, 24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	№5	26,27,2 8,29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		32,33,3 4,35,36 ,37,38, 44,45
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№4	

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично всем территория, прилегающая к зданию доступна для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус, и ширина пути менее 1,8м (п. 3.42 СНиП 35-01-2001). Санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов-колясочников и условно доступны для прочих инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № П \ П	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтного покрытия, установка мест отдыха
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 20 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса – 3шт.

Руководитель

рабочей группы

Заведующая Трефелова О.Ю. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Овечкина О.Ю. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель Донских Е.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»

650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К,О,С	Выравнивание асфальтового покрытия. Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К,О,С	Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К,О,С	Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		установка	
1.5	Автостоянка и парковка	нет					оборудование	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»		1,2,3	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Установка визуальной информации

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Территория, прилегающая к зданию, доступно условно.

Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на всех путях движения к входу в здание. Индивидуальное решение с ТСП – тактильные дорожки, звуковые средства. Оборудование автостоянки для спец автотранспорта инвалидов

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствует пандус	К, О, С	Установка визуальной информации	
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует		Требуется установка	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует световой и звуковой маяк		Установка визуальной информации	
2.4	Дверь (входная)	есть	1	6,7	Отсутствует световой и звуковой маяк	К, О, С	Требуется установка	
2.5	Тамбур	есть	2	8,9	Отсутствует световой и звуковой маяк Узкие проемы	К, О, С	Установка визуальной информации	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	1,2	4,5.6.7.8	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание доступно частично избирательно.

Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание, текущий ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормативами, установка тактильного покрытия и тактильных знаков.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»

650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	10	Отсутствует световой и звуковой маяк	К, О, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	11,1 2,13, 14	Отсутствует световой и звуковой маяк	К, О, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует		установка	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть	5	15,1 6,17, 18	Отсутствуют устройства, задерживающие закрытие дверей Узкие проемы,	К, О, С	Установка	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 46	Узкие проемы. Отсутствует световой и звуковой маяк	К, О, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (С, Г)	3,4,5,6	10,11,12,13, 14,19,20,21, 22,23,24	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт
--	-----------	---------	------------------------------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны условно. Необходимо: ремонт текущий и капитальный, установка визуальной и звуковой информации, тактильного покрытия и тактильных знаков.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»

650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	26, 27, 28, 29	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, Узкие проемы	К, О, С	Установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, расширение проемов	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		30, 31			расширение проемов	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				Капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				Капитальный ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-				Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН	7	26,27,28,29,30,31	Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): временно недоступно. Необходимо: капитальный ремонт, установка визуальной и звуковой информации, тактильного покрытия и тактильных знаков

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
 650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45	Узкие проемы. Отсутствуют тактильные обозначения	К, О, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет					установка	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					установка	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВДН		32,33,34,35, 36,37,38	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны
 Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

Оборудование туалетных комнат (по одной на этаже) в каждой целевой зоне в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов (расширение дверных проемов, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, кабины личной гигиены женщин). Индивидуальное решение с ТСП_

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
650024, город Кемерово, ул. В.Волошиной, 27а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		39, 40, 41, 42	Отсутствие табличек на языке Брайля, написанных выпуклым шрифтом, светового и звукового маяка	К, О, С, Г, У	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВДН		39,40,41,42	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Система информации на объекте временно недоступна.
Необходимо обустройство и установка.